

18.06.2026

**PERT
HASAR
TESPİT
RAPORU**
34 GG 000



SAYIN M*****R K****Ğ

TALEBİNİZ ÜZERE 34 GG 000 PLAKALI ARACIN 05.02.2026 TARİHİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASI NETİCESİNDE OLUŞAN HASAR SONUCU PERT HASAR MİKTARI İLE HASARIN NEDEN VE NİTELİĞİNE İLİŞKİN BİLGİ, BULGU VE TESPİTLERİMİZ İŞ BU RAPORLA BİLGİLERİNİZE TAKDİM OLUNUR.

TESPİTİ YAPILAN ARACIN TESCİL BİLGİLERİ

ARAÇ SAHİBİ	:	M*****R K****Ğ
KİMLİK NO	:	1234567891
MARKA	:	VOLKSWAGEN
MODEL	:	PASSAT 2.0 TDI COMFORTLINE TIPTRONIC
MODEL YILI	:	2010
PLAKA NO	:	34 GG 000
MOTOR NO	:	C*****9
ŞASE NO	:	KMHCT41BAGU231980
RENK	:	GRİ
KİLOMETRE	:	123.456 KM
YAKIT TÜRÜ	:	DİZEL
VİTES TÜRÜ	:	OTOMATİK
KULLANIM ŞEKLİ	:	HUSUSİ

HASARA SEBEBİYET VEREN ARAÇ HAKKINDA BİLGİLER

ARAÇ SAHİBİ	:	M*****T P****A
KİMLİK NO	:	4*****6
MARKA	:	VOLKSWAGEN
MODEL	:	JETTA 1.4 TSI BMT 125 COMFORTLINE
MODEL YILI	:	2016
PLAKA NO	:	34 GG 000
SİGORTA ŞİRKETİ	:	BNP PARİBAS CARDİF SİGORTA A.Ş.
POLİÇE NUMARASI	:	3*****6
POLİÇE TÜRÜ	:	ZMSS
POLİÇE VADESİ	:	22.09.2025 - 22.09.2026

HASAR VE KUSUR TESPİT BİLGİLERİ

HASAR TARİHİ - SAATİ	:	05.02.2026 - 08.59
HASAR NEDENİ	:	ÇARPMA-ÇARPIŞMA
HASAR YERİ İL - İLÇE	:	İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE
TUTANAK TÜRÜ	:	MADDİ HASARLI TRAFİK KAZA TESPİT TUTANAĞI
TRAMER DOSYA NUMARASI	:	4*****7
KUSUR MADDESİ	:	56/1-c
KUSUR DAĞILIMI	:	34 GG 000 - %100 / 34 GG 000 - %0

ARACIN RAYİÇ BEDELİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Bir aracın rayiç değerinin belirlenmesinde;

Aracın markası, modeli, çok sayıda üretilmesi ve piyasada bulunması,

"0" Km. yeni satışının devamı, yaşı, aracın sıfır kilometre fiyatları, kampanyalar,

Aracın total kilometresi, araç sahiplerinin sayısı, aracın kullanım şekli (hususî, şirket aracı, uzun süreli veya kısa süreli kiralık araç olup olmadığı)

Aracın ikinci el piyasada ne kadar rağbet görerek tercih edildiği (satış sirkülasyonu) Yedek parça temin kolaylığı, değişim veya onarım gören karoseri parça sayısı,

Kaporta / boya onarımı kalitesi, değişen parçanın araç üzerindeki konumu,

Kullanılan yedek parçanın türü (orijinal, muadil (eşdeğer), veya çıkma),

Parça değişiminde uygulanan işlem (cıvatalı / kaynaklı),

Aracın daha önce değer kaybına uğrayacak bir kazaya karışıp karışmadığı,

Sorgulamalarda (Tramer / SBM) çıkan hasar kaydı ve maliyeti,

Onarımın nerede yapıldığı, (Yetkili / Özel / Tamirhane), onarımın süresi,

Oluşan hasarın aracın orijinalliğini etkileyip etkilemediği,

Piyasada genel geçer uygulama kriterleri yani piyasa koşulları,

ARACIN RAYİÇ BEDELİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Ülke ekonomisinin o anki durumu, döviz kurları ve hatta siyasi gelişmeler,

Hasarın sirayet ettiği bölgeler (örneğin hava yastıklarının açılarak aktif hale gelmesi) gibi parametrelere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

SİGORTA BİLGİ MERKEZİ KAYITLARININ İNCELENMESİ

Dosya kapsamında 34 GG 000 plakalı hasar tespiti yapılan aracın geçmiş hasar bilgilerine ilişkin Sigorta Bilgi Merkezi veya 5664 sorgusu bulunmamakta olup aracın daha önce eşdeğer ya da yan sanayi parça ile tamir edildiği tespit edilmemiştir.

KAZA ÖNCESİ İNTERNET SATIŞ KANALI RAYİÇ DEĞER ARAŞTIRMASI

ARAŞTIRMA KAYNAĞI	İLAN GÖRSELİ	FİYAT
Sahibinden.com İlan No: 1*****8		840.000,00 TL
Sahibinden.com İlan No: 1*****5		860.000,00 TL

KAZA ÖNCESİ YETKİLİ SERVİS VE GALERİ RAYİÇ DEĞER ARAŞTIRMASI

ARAŞTIRMA KAYNAĞI	FİYAT
AYDOĞANLAR OTOMOTİV VOLKSWAGEN YETKİLİ SERVİSİ Tel: (0312) 278 06 66	850.000,00 TL
DOĞUŞ OTOMOTİV ANKARA VOLKSWAGEN YETKİLİ SERVİSİ Tel: (0312) 583 83 83	820.000,00 TL

SONUÇ

SONUÇ

Yapılan tüm inceleme ve arařtırmalar neticesinde;

34 GG 000 plakalı aracın **05.02.2026 tarihli** kaza öncesi emsal araç bedelinin **820.000,00 TL - 860.000,00 TL** arasında olduđu, kaza öncesi ikinci el piyasa rayiç bedelinin **840.000,00 TL** olarak tespit edilmiřtir.

34 GG 000 plakalı aracın **05.02.2026 tarihli** kazada **450.000,00 TL (KDV Dahil)** hasara uğradıđı tespit edilmiřtir.

34 GG 000 plakalı aracın **05.02.2026 tarihli** kaza sonrası hasar gören aracın **240.000,00 TL** sovtaj bedeli, sigorta řirketinin **550.000,00 TL** pert hasar ödemesi dikkate alındıđında **50.000,00 TL** bakiye pert farkı olduđu tespit edilmiřtir.

EK LİSTESİ

- **EK-1** — Hasar fotoğraflar
- **EK-2** — Olay yeri fotoğrafları

EK-1 - HASAR FOTOĞRAFLARI



EK-2 - OLAY YERİ FOTOĞRAFLARI

